









SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SANTO DOMINGO HUICÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTO DOMINGO HUICÁ, ALDEA HUICÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0567-43	FECHA:	29/02/2024

 <p>Foto 1: Sustrucción de maya por muro perimetral</p>	 <p>Foto 2: Sustrucción de plancha de metal de 3 hornillas</p>
 <p>Foto 3: Sustrucción de puertas</p>	 <p>Foto 4: Sustrucción inodoro</p>
 <p>Foto 5: Sustrucción de pila de cemento de...</p>	 <p>Foto 6: Sustrucción de plafoneras</p>

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPI</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---



Ministerio de Educación
C o s t a R i c a

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SANTO DOMINGO HUICÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTO DOMINGO HUICÁ, ALDEA HUICÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0567-43	FECHA:	29/02/2024




Foto 7: Sustrucción de focos ahorradores




Foto 8: Sustrucción de tomacorrientes dobles




Foto 9: Mantenimiento a balcones de metal




Foto 10: Sustrucción de cableado eléctrico



Foto 11: Sustrucción de vidrios




Foto 12: Sustrucción de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hasta 10 fotografías por cada hoja. Indicar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la ORE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SANTO DOMINGO HUICÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTO DOMINGO HUICÁ, ALDEA HUICÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0567-43	FECHA:	29/02/2024



Foto 13: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 14: Sustitución de estructura de metal de ventana




Foto 15: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 16: Mantenimiento a portones de metal






Foto 17: Aplicación de repello de muro de contención



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

