

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | LA LIBERTAD |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LA BARRANCA, ALDEA PEÑA ROJA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-11-0568-43 | FECHA: | 14-10-2024 |




Foto1: Sustitución de lámina.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de techo



Foto 3: Sustitución de ventanas y vidrio



Foto 4: Sustitución de piso.




Foto 5: Sustitución de plancha.




Foto 6: Sustitución de sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alfredo Garcia Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OEF








[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | LA LIBERTAD |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LA BARRANCA, ALDEA PEÑA ROJA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-11-0568-43 | FECHA: | 14-10-2024 |



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|--|
| <p><i>Alfredo Garcia Ramirez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.F. de la O.P.F.M.</p> | <p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|--|--|

