



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Chalum
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0569-43	FECHA:	29/02/2024



Foto1: Chapas de puertas en malas condiciones




Foto 2: Pintura en mal estado




Foto 3: Barandas en mal estado



Foto 4: Piso agrietado y en mal estado.



Foto 5: Instalacion electrica en mal estado.



Foto 6: Lámina oxidada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca S. De León L.  
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

