



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | La Libertad. |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Chalum |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-11-0569-43 | FECHA: | 17/03/2024 |



Foto1: Colocación de techo



Foto 2: Reparación de gradas y colocación de piso




Foto 3: colocación de baranda




Foto 4: Pintura.



Foto 5: Instalación de lamina



Foto 6: Colocación de piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca J. De León L.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



ESCUELA
EL CHALUM

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Aldea
El Chalum