



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Chalum
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0569-43	FECHA:	31/05/2024




Foto1: Instalación de baranda




Foto 2: Pintura



Foto 3: colocación de lamina aluzinc



Foto 4: Piso de granito




Foto 5: Instalacion de balcones de metal




Foto 6: Instalacion de baranda.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca J. Delaón L.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público