



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "EMILIO ARENALES CATALÁN"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PEÑA ROJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0570-43	FECHA:	06 DE JUNIO DE 2024




Foto1: SUSTITUCIÓN DE PORTON DE METAL



Foto 2: REPARACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO Y MANO DE OBRA CABLEADO



Foto 3: APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LAMINAS POR LAMINAS TROQUELADAS CALIBRE 26



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO POR CERÁMICO




Foto 6: REPARACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Consejo de Padres de Familia  
EORM "Emilio Arenales Catalán"  
Aldea Peña Roja  
Municipio de Libertad, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

*[Signature]*  
DIRECCIÓN  
"Emilio Arenales Catalán"  
Municipio de Peña Roja, Huehuetenango