



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | La Libertad         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Naranjo II |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-11-0571-43               | FECHA:                         | 3 de junio de 2024  |



Foto1: Cambio de techo



Foto 2: cambio de estructura metálica




Foto 3: Cambio de chapas



Foto 4: Cambio de ventana



Foto 5: Cambio de lámina



Foto 6: cambio de lámina y estructura metálica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Zaira mamalucas lucos*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*R. Montenegro*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

