



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SAUCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0573-43	FECHA:	29/02/2024




Foto1: TECHO A CAMBIAR, DOS AULAS




Foto 2: BAÑOS A CAMBIAR




Foto 3: ALAMBRES DE LUZ A CAMBIAR



Foto 4: ESTUFA ARTESANAL EN MAL ESTADO



Foto 5: COSTANERAS A CAMBIAR






Foto 6: AULA SIN VENTANAS Y PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo de la Escuela Oficial Rural Mixta La Libertad, Huehuetenango




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

