



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SAUCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0573-43	FECHA:	13/05/2024




Foto 1: SE INICIA A QUITAR TECHO DETERIORADO




Foto 2: INSTALACIÓN DE ROTOPLAS EN PROCESO



Foto 3: LÁMINAS QUITADAS DEL MODULO 3 Y BAÑOS




Foto 4: ESTUFA ARTESANAL EN PROCESO




Foto 5: COSTANERAS EN PROCESO DE CAMBIO




Foto 6: EN PROCESO DE INSTALACIÓN DE VENTANAS PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director, Centro Educativo Público

