



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "EMILIO ARENAL"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CENAGAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0575-43	FECHA:	29/02/2023




Foto 1: CAMBIO DE PISO



Foto 2: CAMBIO DE PISO



Foto 3: SUSTITUCION DE LAMINA




Foto 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE





Foto 5: SUSTITUCION DE CABLEADO SISTEMA ELECTRICO



Foto 6: SUSTITUCION DE CABLEADO SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Representante del Consejo de Padres de Familia de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
