



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Aguacate I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0576-43	FECHA:	6/03/2024

Se realizará sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26, debido a que en invierno caen muchas goteras sobre los escritorios y muebles del aula.



Foto 1:

Se realizará sustitución de estructura de madera, por metal y reparación de sistema eléctrico, para evitar algún insendio en las instalaciones del centro educativo.



Foto 2:

Se realizará reparación del muro de contención, debido a que por los años de haberse construido se ha ido deteriorando, poniendo en peligro a los estudiantes del centro educativo.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <i>Gloria Pérez Pérez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---