



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Aguacate I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0576-43	FECHA:	6/03/2024




Foto 1: Se realizará sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26, debido a que en invierno caen muchas goteras sobre los escritorios y muebles del aula.



Foto 2: Se realizará sustitución de estructura de madera, por metal y reparación de sistema eléctrico, para evitar algún incendio en las instalaciones del centro educativo.



Foto 3: Reparación de caída de agua pluvial, debido a que ya se encuentra en muy mal estado.



Foto 4: Sustitución de cableado eléctrico, porque se cuenta con el riesgo de que un corto circuito provoque un incendio.



Foto 5: Sustitución de lámparas LED, ya que hay varias que se encuentran dañadas o quebradas.




Foto 6: Se realizará reparación del muro de contención, debido a que por los años de haberse construido se ha ido deteriorando, poniendo en peligro a los estudiantes del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



María Pérez Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público