



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Aguacate I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0576-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: Se inició con la sustitución de estructura de madera, por metal y reparación de sistema eléctrico, para evitar algún incendio en las instalaciones del centro educativo.




Foto 2: Se procedió a iniciar con la sustitución de cableado eléctrico, porque se cuenta con el riesgo de que un corto circuito provoque un incendio.



Foto 3: Sustitución de lámparas LED, ya que hay varias que se encuentran dañadas o quebradas.




Foto 4: Se inició con la reparación del muro de contención, debido a que por los años de haberse construido se ha ido deteriorando, poniendo en peligro a los estudiantes del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Pérez Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

