



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL TURBANTE, ALDEA CERRO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0577-43	FECHA:	04 DE OCTUBRE DE 2024



Foto1: SUSTITUCION DE PUERTAS




Foto 2: sustitucion de puertas




Foto 3: sustitución de ventanales



Foto 4: sustitución de ventanales




Foto 5: sustitucion de balcones de metal



Foto 6: sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Martina Lopez Lopez U.
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL TURBANTE, ALDEA CERRO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0577-43	FECHA:	04 DE OCTUBRE DE 2024



Foto7: sustitución piso de torta de concreto



Foto 8: sustitución piso de torta de concreto



Foto: 9 sustitución piso de granito



Foto 10: sustitucion de plafoneras



Foto 11: sustitución de flipón



Foto 12: sustitución de apagadores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Martina Lopez Lopez L.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma del Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL TURBANTE, ALDEA CERRO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0577-43	FECHA:	04 DE OCTUBRE DE 2024



Foto13: sustitución de cableado electrico



Foto 14: repello en paredes







Foto: 15 sustitución de plancha y chimenea de concreto



foto



Foto



Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Martina Lopez Lopez V.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

