

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL NARANJO I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0579-43	FECHA:	23/02/2024

Piso del corredor en mal estado




Foto 1:

Piso de aulas en mal estado



Foto 2:

Muro rústico a repellar




Foto 3:

Sanitarios quebrados




Foto 4:

Puertas con corrosión



Foto 5:

ventanales con corrosión y quebrados





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lisandro Velásquez Rivas
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

