



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Naranjo I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0579-43	FECHA:	20 de mayo de 2024



Foto1: Pegado de piso en el corredor



Foto 2: pegado de piso en una de las aulas



Foto 3: Instalación de inodoros



Foto 4: Repello de muro



Foto 5: Instalación de puertas planta baja




Foto 6: Instalación de puertas planta alta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alexandro Velasquez Rivas

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

