



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA MONTAÑA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0580-43	FECHA:	29/02/2024



Foto1: Sustitución de lámina y sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 2: Sustitución de las dos ventanas de cocina



Foto 3: Sustitución de puerta de metal con chapa



Foto 4: Sustitución de chapa




Foto 5: sustitución de inodoros




Foto 6: Sustitución de vidrios fijos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA MONTAÑA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0580-43	FECHA:	29/02/2024



Foto 7: Sustitución de vidrios fijos de puertas



Foto 8: Repello en muro



Foto 9: Reparación de gradas



Foto 10: Sustitución de piso cerámico




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familia



  
Firma y Sello Director Centro Educativo P...

