



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA MONTAÑA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0580-43	FECHA:	28/05/2024



Foto 7: Sustitución de vidrios fijos de puertas



Foto 8: Repello en muro



Foto 9: Reparación de gradas



Foto 10: Sustitución de piso cerámico



Foto11: Remodelación de Pintura



Foto 12: Muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la O.P.F

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público