



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA MONTAÑA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0580-43	FECHA:	28/05/2024



Foto 7: Sustrucción de vidrios fijos de puertas




Foto 8: Repello en muro



Foto 9: Reparación de gradas



Foto 10: Sustrucción de piso cerámico




Foto 11: Remodelación de Pintura



Foto 12: Muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público