



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cerro Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0584-43	FECHA:	18/05/2024



Foto1: Intalacion de estructura de soporte de metal



Foto 2: Instalación de costanera de soporte de metal




Foto 3: Instalación de láminas sobre costaneras



Foto 4: Instalación del techo de láminas troqueladas



Foto 5: Fundición de torta de concreto



Foto 6: Fundición de 50 metros de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

