



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cerro Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0584-43	FECHA:	27/05/2024



Foto1: Aplicación de pintura de interior y exterior



Foto 2: Finalización de pintura



Foto 3: Instalación de electricidad



Foto 4: Instalación de ventanas de metal



Foto 5: Instalaciones de balcones de



Foto 6: Instalaciones de puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

