



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Malacate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0587-43	FECHA:	06 de marzo de 2024



Foto 1: Sustitución de lámina calibre 26 y estructura de aulas.



Foto 2: Sustitución de cableado eléctrico



Foto 3: Sustitución de lámina, estructura de cocina y mantenimiento de puerta.




Foto 4: Sustitución de estructura de baños y sustitución de inodoros



Foto 5: Sustitución de puertas.



Foto 6: Balcones de dirección y sustitución de vidrios de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se eliminan el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

