



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Malacate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 11 - 0587 - 43	FECHA:	13 de mayo de 2024



Foto 1: Instalación de estructura completa de tubo cuadrado, costaneras y lámina.




Foto 2: Reforzamiento de soleras, pared y piso de torta de concreto en los baños




Foto 3: Sustituyendo el techo de la cocina.



Foto 4: Instalando puertas y balcones.



Foto 5: Remodelando puerta y portón.



Foto 6: Sustituyendo los sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se agregan las fotos de las hojas.


Firma y sello del Presidente de la C.A.F. 


Firma y Sello Director Centro Educativo Público 