



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Malacate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 11 - 0587 - 43	FECHA:	31 de mayo de 2024




Foto 1: Sustitución de lámina y capotes calibre 26 en aulas y patio.



Foto 2: Sustitución de estructura aulas y patio.




Foto 3: Sustitución de lamina, estructura de cocina y remodelacion de puerta.



Foto 4: Reforzamiento en soleras, paredes, piso, losa, sustitución de sanitarios, puertas y depósito de agua rotoplas en los baños.





Foto 5: Sustitución de puertas y balcones.



Foto 6: Remodelación de portón e instalación de vidrios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Recuadrar y adjuntar de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

