

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea El Cecilar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Cecilar, La Libertad Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 11 - 0588 - 43	FECHA:	31/05/2024



Foto1: Sustitución de lámina por lamina troquelada, sustitución de baranda de metal.



Foto 2: Sustitución de estructura de madera por metal




Foto 3: Sustitución de puerta de madera por metal, Repello de pared



Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por metal más vidrio



Foto 5: Sustitución de piso de concreto por cerámico



Foto 6: Sustitución de canales de tubo por canales de PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Magnolia Castillo Martínez Consejo de Padres de Familia
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

