

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cerro Verde, La Libertad, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0593-43	FECHA:	4 de Octubre de 2024.



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA Y MEJORAMIENTO DE CANALES DE AGUA PLUVIAL



FOTO 2 SUSTITUCIÓN DE INODORO Y SUSTITUCCIÓN DE PILA



FOTO 3 SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO POR GRANITO Y REPARACIÓN DE PARED DE COCINA



FOTO 4: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK Y MALLA




FOTO 5: REPARACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO



FOTO 6: MEJORAMIENTO DEL MUEBLE DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---