



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango.	MUNICIPIO:	La Libertad.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Mertón, La Libertad, Huehuetenango.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0596-43	FECHA:	29 de febrero de 2024.




FOTO 1 SUSTITUCIÓN DE MALLA GALVANIZADA POR BARANDA Y DE SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CEMENTO POR PISO DE GRANITO.



FOTO 2 NECESIDAD DE SUSTITUIR INODOROS



FOTO 3 SUSTITUCIÓN DE PORTÓN ENTRADA PRINCIPAL



FOTO 4 SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS EN VENTANAS




FOTO 5 SUSTITUCIÓN DE BALCONES




FOTO 6 SUSTITUCIÓN DE BANQUETA Y PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Eneidy Alfaro

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

