

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MERTÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0596-43	FECHA:	6 DE JUNIO DE 2024



Foto1: Sustitución de torta de cemento por piso granito.




Foto 2: Reparación de muro perimetral y reparación eléctrica en segundo nivel.



Foto 3: Sustitución de portón de ingreso y sustitución de malla por baranda de metal



Foto 4: Sustitución de vidrios y sustitución de inodoros.




Foto 5: Sustitución de balcones metal y puertas de baños.



Foto 6: Sustitución de pila y reparación de banqueta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eneidy Alfaro

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

