



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versi:

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Jocote, aldea El Trapichillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0597-43	FECHA:	29/02/2024





Lámina deteriorada de módulo dos y tres



Puerta deteriorada baños






Lámina inservible de baños



Pila deteriorada



lamina con agujeros en módulo tres, y costaneras oxidadas



Estructura de soporte oxidadas y picadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santiago López Lucas

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

