



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL JOCOTE, ALDEA EL TRAPICHILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 -11-0597-43	FECHA:	23/05/2024




durante la instalación de módulo dos y tres



Puertas de baños durante la reparación



Lámina de baños durante la restauración



Plancha de la cocina en reparación




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Santiago Lopez Lucas

Firma y sello del Presidente de la OPF



M. J. G.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

