



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL JOCOTE, ALDEA EL TRAPICHILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 -11-0597-43	FECHA:	31/05/2024



Modulo 3 posterior a la instalación



Módulo 2 posterior a la instalación



Puerta de baño posterior a la instalación



Plancha nueva de la cocina




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santiago Lopez Luca

Firma y sello del Presidente de la OPF



M L E

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

