



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetnango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Limar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0598-43	FECHA:	29/02/2024



Foto1: Cambio de Techo de aulas




Foto 2: Cambio de costaneras de Cocina




Foto 3: Cambio de Techo de aulas




Foto 4: Cambio de Techo de baños



Foto 5: Cambio de costaneras




Foto 6: Cambio de costaneras de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público