



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, ALDEA EL LIMAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL LIMAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0598-43	FECHA:	31/05/2024




Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Vidail m M

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

