1



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación SITUACIÓN DEFICIENCI	IAS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL (ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHICHICASTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0600-43	FECHA:	6 DE MARZO DE 2024
Foto1: Sustitución	de puertas	Foto 2: Sustitució	on de lámina
Foto 3: Sustitución	de lámina	Foto 4: sustitució	on de ventanas
Foto 5: Sustitución			on de plancha de tres ornillas
Observación: Si es necesar	conse pueden agregar hojas partionales vectualizar el número de conse de partie de la Origina y sello del Presidente de la	hojas.	DIRECCION SE LA CONTROL DIRECC