



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHICHICASTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0600-43	FECHA:	9 DE MAYO DE 2024



Foto1: Picado de piso para pegar cerámica




Foto 2: Desmonte de lámina vieja



Foto 3: Reparación de plancha




Foto 4: Sustitución de marco de ventanas



Foto 5: Demolición de tanque viejo




Foto 6: Pintura de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y facturar el número de hojas.

*EI pda Cromel*

Firma y sello del Presidente de la O.P.F



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

