

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHICHICASTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0600-43	FECHA:	31 DE MAYO DE 2024




Foto 1: Sustitución de piso cerámica del corredor de aulas




Foto 2: Sustitución de lámina troquelada en aulas, dirección, baños y cocina.



Foto 3: Reparación de plancha, forrada de azulejo y cambio de chimenea.




Foto 4: Sustitución de puertas de madera a metal.



Foto 5: Sustitución de pila, plataforma e instalación de drenaje.



Foto 6: Pintura de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eleda Gomes
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

