



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a Escuela Oficial Rural	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Huicá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-4705-42	FECHA:	29/02/2024



Lámina deteriorada modulo 1





Lámina Deteriorada Modulo 2




Lamina Deteriorada Modulo 3



Cambio de Madera por estructura ade metal




lamina con agujeros en módulo tres, y costaneras oxidadas





Láminas Deteriorada Modulo 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia







Firma y Sello Director Centro Educativo Público