



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a Escuela Oficial Rural	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Huicá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-4705-42	FECHA:	27/06/2024



Eliminación de lámina y costaneras Módulo 1




Eliminación de lámina Módulo 2




Lamina Deteriorada Modulo 3



Cambio de Madera por estructura ade metal



Reutilización de parte de costanera



Quitar láminas detrioradas Módulo 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las de hojas.



Firma y Sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo