



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santo Domingo Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-5243-41	FECHA:	4/10/2024



Foto 1: Mejoramiento de baranda y tapaderas para de metal



Foto 2: Mejoramiento de balcones de metal



Foto 3: Mejoramiento y mantenimiento de puertas de aulas (chapa, lámina, bisagra, lijado y pintura).




Foto 4: Sustitución de torta de cemento por piso de granito en baño



Foto 5: Pintura en paredes de aula en mal estado



Foto 6: Sustitución de torta de cemento por piso de granito en aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

Rogelio Hernandez Morales

Firma y sello del Presidente de la ODPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

