



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Ventana, aldea Peña Roja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-7184-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 1: Sustitución de lámina en mal estado.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de techo en mal estado



Foto 3: Mejoramiento en paredes en baños.



Foto 4: Repello en muros de cocina en mal estado



Foto 5: Pintura en paredes de aula en mal estado



Foto 6: Mejoramiento en bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hermilio Lopez Domingo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

