



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA NUEVA UNIÓN, ALDEA BUENOS AIRES HUIXOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0022-43	FECHA:	13/09/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



Foto 3: SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE CABLEADO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL



Foto 5: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES Y PUERTAS




Foto 6: Reparación de Estufa Rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público