



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Nuevo Progreso, aldea El Jobal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0025-43	FECHA:	08/05/2024



Foto 1: piso



Foto 2: adhesión de dos inodoros



Foto 3: Drenaje




Foto 4: cambio de tazas y puerta




Foto 5: gavinete y plancha




Foto 6: Instalacion de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edma Gomez Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

