



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserío Nuevo Progreso, aldea El Jobal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0025-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: adhesion de baños



Foto 2: gavinete



Foto 3: piso




Foto 4: pila y plancha



Foto 5: sustitucion de chapas



Foto 6: Tazas Nuevas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Elma Henry Lopez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

