

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN ARROYO GRANDE, ALDEA CAMOJALLITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0029-43	FECHA:	31/05/2024



Foto1: LA LAMINA DEL TECHO DEL MODULO 1 DE LA ESCUELA YA SE ENCUENTA MUY OCCIDADA.



Foto 2: LA LAMINA DEL TECHO DE LA COCINA YA SE ENCUETRA MUY OCCIDADA Y CON AGUJEROS.



Foto 3: LA PINTURA DE LAS PUERTAS DE LAS AULAS, DIRECCIÓN Y COCINA YA ESTÁ MUY DETERIORADA.




Foto 4: LA INSTALACÓN ELÉCTRICA DE LA ESCUELA YA SE ENCUENTRA EN MUY MALAS CONDICIONES.




Foto 5: LA PINTURA DE LAS PAREDES DE LAS AULAS, DIRECCIÓN Y COCINA YA ESTÁ MUY DETERIORADA.



Foto 6: LA INSTALACÓN ELÉCTRICA DE LA ESCUELA YA SE ENCUENTRA EN MUY MALAS CONDICIONES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


ARELI MADRID LÓPEZ SALES

Firma y sello del Presidente de la OPF




RONALD MARGO VINICIO DELGADO VILLATORO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

