

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | LA DEMOCRACIA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN ARROYO GRANDE, ALDEA CAMOJALLITO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-12-0029-43 | FECHA: | 31/05/2024 |




Foto1: PADRES DE FAMILIA DESMONTANDO LA LAMINA Y VIGAS DE LA ESCUELA.



Foto 2: EL TECHO DE LA COCINA YA HA SIDO DESMONTADO PARA SU NUEVA INSTALACIÓN.



Foto 3: PINTADO DE TUBOS Y COSTANERAS.




Foto 4: INSTALACIÓN DE VIGAS Y TUBOS DE METAL PARA EL NUEVO TECHO.



Foto 5: INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA EN EL TECHO DE LAS AULAS.



Foto 6: INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA EN EL TECHO DE LAS AULAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | | | |
|--|---|---|---|
|  ARELI MADAL LÓPEZ SALES Firma y sello del Presidente de la OPF |  |  RONALD MARCO VINTICIO DELGADO VILLATORO Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|--|---|---|---|