

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserío El Milagro, aldea Valparaiso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0032-43	FECHA:	06 de septiembre de 2024



FOTOGRAFIA No. 1 SUSTITUCION DE LÁMINA




FOTOGRAFIA No. 2 SUSTITUCION DE PISO



FOTOGRAFIA No. 3 SUSTITUCION SISTEMA ELECTRICO



FOTOGRAFIA N.4 SUSTITUCION DE LAMINA



FOTOGRAFIA No. 5 SUSTITUCION SISTEMA ELECTRICO



FOTOGRAFIA No. 6 SUSTITUCION DE PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Kelin Mary Julieta Saenz Arias Firma y sello del Presidente de la OPF	 CASERIO EL MILAGRO VALPARAISO	 Werner Vicentino López Pérez Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION Aldea Valparaiso La Democracia, Huehuetenango
--	--------------------------------------	---	---