



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MAJAGUAL, ALDEA CHAMUXU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0034-43	FECHA:	2/10/2024



Foto1: Sustrucción de piso



Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Cambio De Porton



Foto 5: reparación de piso de torta de concreto



Foto 6: Reparación de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

