



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BELLA GLORIA, ALDEA CAMOJÁ GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0035-43	FECHA:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

<p><i>Norma consuelo morales seronino</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--	--



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BELLA GLORIA, ALDEA CAMOJÁ GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0035-43	FECHA:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto7: Reparación muro de contención



Foto 8: Reparación de azulejo en baño.




Foto 9: Pintura en muros exteriores



Foto 10: Mantenimiento a portón de metal



Foto11: Mantenimiento a estructura de puertas de metal



Foto 12: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Norma Consuelo Morales Seronino*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]* #23

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

