

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MATAZANO, ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0036-43	FECHA:	14/06/2024




Foto 1: lámina en malas condiciones




Foto 2: Sustitución de inodoros




Foto 3: sustitución de estructura de soporte




Foto 4: Reparación de sistema eléctrico



Foto 5: sustitución de piso de torta de concreto





Foto 6: reparación de muros perimetrales de block con solera intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el código de identificación.

Julio R. H.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

