


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Escondido, aldea Camojallito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0038-43	FECHA:	13-09-2,024



**Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26-168 mts. Cuadrados.**



**Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26-168 mts. Cuadrados.**



**Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal, 168 mts. Cuadrados.**



**Foto 4: Sustitución de piso cerámico, 42 mts. Cuadrados.**



**Foto 5: Sustitución de ventanas de metal a material PVC mas vidrio, 19 mts. Cuadrados.**



**Foto 6: Pintura de paredes exterior e interior, 468 mts. Cuadrados.**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.A.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público